



段数	4~7	8	9	10
M	※マウンターなし	57		76
マウンター数	4	6		

■ 取付方法および加工図

キーボードを組込む筐体のパネルを下図のように加工し、キーボードのマウンターをM3ナットで固定します。

〈取付パネル加工図〉

