



※印のφ4穴は6段以下は不要
 ☆印のマウンターは5段以下は不要

R=	6	7	8	9	10
A=	57	57	57	76	76

Rは段(タテ)数(4~10)

■ 取付図および加工図

キーボードを組込む筐体のパネルを下図のように加工し、キーボードのスイッチパネルをM3のビスまたはナットで固定します。

〈取付穴の加工例〉

